


1. Височки размери са в сн, епопжните веришоки кони са в невар.
2. Да се чепат снот контирските и напосите. Графично опечени размери от черхеа са невапни.
3. Височката на брашите и прозорците да се счита от колаа гомол пав.
4. Мерките на брашите и прозорците са заидорски.
5. За инсталациите (ОВ, ВЕН) да се гледат съответните претисти;
6. За всички колони, вапни и други носещи конструкцифни елементи да се гледа проекта по части конструкцифна.
7. При изпълнение на мазки, шпакловки, облицовки и настилки да се спазват изпълненията на фирмата производел.
8. При неспекти по фронте на изпълненията да се пълнят пропъленията по съответната част.



МАСШТАБ / SCALE : 1:75	РЕВИЗИЯ / REVISION:
ДАТА / DATE: 9/2024	ЛИСТ / SHEET: 17